







3. Widok od strony prezbiterium.



4. Widok od strony południowej.



5. Widok kościoła od strony fasady wieżowej.





6. Widok wieży od strony bocznej. .



7. Fragment fasady z rzeźbami.



8. Fragment centralny fasady z rzeźbami i tympanonem.





9. Elewacja boczna – południowa.



10. Zakrystia.





11. Elewacja od strony prezbiterium.



12. Uszkodzenia cokołu.





13. Cokół kamienny.



14. Wieża – zmycie i złuszczenie farby.





15. Widok wnętrza.



16. Pomiar wilgotności ściany.